

Fig.1





Fig.2

Feder bei Ausblasöffnung nach unten von A auf B umhängen.
Hang the spring down from A to B with the discharge opening facing downwards.
Appendere la molla da A a B con l'apertura di scarico rivolta verso il basso.
Zaveste pružinu dolů z polohy A do polohy B s výtokovým otvorem směrem dolů.
Húzza le a rugót az A-tól B-ig, a kiömlőnyílással lefelé.
Zaveste pružinu z polohy A do polohy B, pričom vypúšťací otvor smeruje dole.
Povlecite vzmet navzdol od A do B z odvodnim odprtjem obrnjenim navzdol.
Zawiesz sprężynę od A do B, otwierając otwór wylotowy skierowany w dół.
Deşarj açıklığı aşağı bakacak şekilde yayını A'dan B'ye doğru bastırın.




Fig.3




Fig.4




Fig.5

Aufputzmontage
Surface mounting
Montaggio superficiale
Na omítku
Felületi szerelés
Na omietku
Montaža površina
Montaż powierzchniowy
Yüzeye montaj




Fig.6




Fig.7




Fig.8

